

Kravspecifikation för inmätning av EL, GAS, FV, FK, OPTO, BEL och SPV.

Allmänt

Den författningsmässiga grunden för alla mät- och kartfrågor regleras genom HMK – Handbok i mät- och kartfrågor.

Göteborg Energi AB kommer att anvisa kontaktperson för mätningstekniska frågor.

Fotona i samlingen visar exempel på objekt. De kan se annorlunda ut beroende på bl. a. material och fabrikat.

All inmätning skall ske i öppen schakt.

Omfattning

Lägesinmätning av nya och/eller omlagda ledningar för ajourhållande av Göteborg Energi AB:s digitala kartverk.

Tider och leverans av mätdaten

Mätfilerna mejlas i dwg- alt dxf- och pxy-format till externa.matfiler@goteborgenergi.se.

Mätresultat skall delredovisas till Göteborg Energis AB:s mätenhet löpande vid kontinuerlig nätabyggnad.

All mätdaten skall vara skickad till anvisad e-postadress senast 5 dagar innan driftsättning.

I dwg- och dxf-filerna ska det tydligt redovisas koder och z-höjder med synbar text. (Z-höjder gäller endast GAS, FV och FK.)

Koordinatsystem i plan och höjd

Alla mätfiler ska redovisas i referenssystemet SWEREF99 12 00 och RH2000.
Om annat inte anges skall inmätning av höjder avse ledningens hjässa.

Redovisning av olika ledningstyper

För alla ledningsslag gäller generellt:

Vid styrd borrning, tryckning eller andra schaktfria läggningsmetoder skall verkligt läge för färdig ledning redovisas med X, Y och Z-koordinater.



Dokumentägare

Suzan Wallengren

Ansvarig

Josephine Pedersen

Godkänd

2023-07-17

Rev

10

Nivå

L

SK

ES 2 (54)

Kategori

Rutin

Dokumentnummer

S-2013-00115

Entreprenören skall anpassa mätdata och resultat till koder och format enligt nedan visade ledningsslag.

Eventuella detaljfrågor om mätteknik och redovisning tas upp med utsedd kontaktperson på Göteborg Energis mätningssenhet.

Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.

För ytterligare information, se respektive ledningsslag.

Innehållsförteckning

Kravspecifikation för inmätning av EL, GAS, FV, FK, OPTO, BEL och SPV.	1
Allmänt	1
Omfattning.....	1
Tider och leverans av mätdata	1
Koordinatsystem i plan och höjd	1
Redovisning av olika ledningstyper	1
Exempelsamling	6
3.1 EL	6
100 Kabelstråk	6
103 Kabelände	7
105 Jordlina	7
106 Jordspett, jordtag.....	8
107 Skyddsplåt.....	8
115 Skarv, hsp 10 kV.....	8
116 Skarv, hsp 50–130 kV.....	8
132 Rör, centrum.....	9
132 Rörande	10
152 Kabelskåp.....	10
156 Serviscentral (SC).....	11
175 Stolpe	11
177 Tryckning	12
192 Nätstationsbyggnad.....	12
3.2 Gasledningar	13
211 Signalkabelrör.....	13
212 Signalkabelskåp.....	13
213 Signalkabel	13
214 Katodiskt skydd (Rostskydd)	14
215 Katodskåp	14
216 Katodskyddsrör.....	15
217 Polarisationselektrod	15
220 Brytpunkt/Mätpunkt	16
231 Dimensionsbyte.....	17
232 Transitionsstycke	17
234 Avluftningsbrunn	17
235 Ventil.....	18
239 Proppning	18
242 Abonnentcentral (AC).....	19
243 Anborrningsbygel.....	20
245 T-stycke	20
251 Sifon.....	21
259 Regulatorstation	21
266 Tryckning	22
268 Blåshål	22
272 Elektromuff	23
273 Stumsvets.....	24
274 Svetsskarv.....	24
275 Repmuff	25
277 Skyddsrör.....	25

279 Relining.....	25
291 Multikoppling.....	26
292 Klämd ledning.....	27
3.3 Fjärrvärme.....	29
300 Kulvert kantlinje	29
302 Brytpunkt/Mätpunkt	30
303 Skyddsrörsände	31
304 Dimbyte	31
305 Markventil	32
306 Anborrningsventil.....	32
308 Byxrör	33
309 Skarv	34
311 Kammare kantlinje	35
314 Brunn	36
319 Ventilationsledning	36
320 Ventilationsrör	37
321 Skyddsplåt kantlinje.....	37
331 Signalkabel	38
332 Signalkabelskåp.....	38
366 Tryckning.....	38
377 Skyddsrör.....	39
380 Grundvattenrör	39
3.4 Opto.....	40
461 Brytpunkt/Mätpunkt.....	40
463 Brunn	41
464 Ände	41
466 Tryckning.....	41
469 Optoskåp	42
470 Optobox	42
477 Skyddsrör.....	43
3.5 Belysning/Spårvägen.....	43
531 Brytpunkt/Mätpunkt Belysning.....	43
551 Brytpunkt/Mätpunkt Spårvägskabel.....	44
571 Stolpe Belysning.....	44
577 Tryckning.....	45
580 Skåp belysning (BC)	45
3.6 Fjärrkyla	46
902 Brytpunkt.....	46
904 Dimbyte	48
905 Markventil	49
905 Markventil	50
906 Termometerficka	50
909 Skarv	51
932 Transitionsstycke	52
966 Tryckning.....	53
977 Skyddsrör.....	53
992 Klämd Ledning.....	54

Exempelsamling

Alla stråk och ledningar ska redovisas som en egen linje.

3.1 EL

Objekten mäts in i punkter och redovisas med en centrumlinje för stråket (**X,Y**) enligt kodlista.

Rör ska redovisas med rörförklaring och foton, d.v.s. sektion som visar kablars inbördes läge.

Även kablars inbördes lägen ska redovisas i sektioner och med foton.

Högspänningsskarvar, styrkabelskarvar och spårvägsskarvar ska ha förklaring till vilken kabel skarven tillhör, detta anges under anmärkningar med linje-nummer. Ex L503, 35M042.

50–130 kV skarvar mäts in även med höjd (**X,Y,Z**).

Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.

100 Kabelstråk



Stråk mäts in med en centrumlinje samt ytterkant på båda sidor av stråket.
Stråket ska redovisas med antal och i förhållande till varandra.

H = Högspänningskablar

L = Lågspänningskablar

SE = Serviskablar

ST = Strykablar

Ex 1SE 2L 1H 2SE 1ST

103 Kabelände**105 Jordlina**

Koppartråden mäts in som jordlina.

106 Jordspett, jordtag**107 Skyddsplåt****115 Skarv, hsp 10 kV**

Ledningslittera skall anges, i detta fall L5150.
Lågspänningsskarvar d.v.s. 400 V mäts däremot normalt inte in.

116 Skarv, hsp 50–130 kV

Obs! Mäts in med Z-värde



50-130kV. Ledarna/faserna mäts in var för sig så enskild höjd framgår.
Ledningslittera skall anges.

117 Skarv, styrkabel

Ledningslittera skall anges, ex 35M042

132 Rör, centrum

Innmätning sker **i mitten av kabelpaketet samt ytterkant på stråket**, enligt bilden.
Redovisa antal rör, antal lager, rörbredd och innehåll i varje rör. Även tomrör redovisas.

132 Rörände


152 Kabelskåp

Kabelskåpslittera anges, ex N081.

156 Serviscentral (SC)

Kundskåp, klippskåp, pumpstation



175 Stolpe**177 Tryckning**

Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på **hela den tryckta sträckan.**

192 Nätstationsbyggnad

Nätstationslittera skall anges, i detta fall 2301.
Nätstationer mäts in i fyra punkter, en i varje hörn.

3.2 Gasledningar

Objekten mäts in i punkter och redovisas med centrumlinje (**X,Y,Z**) enligt kodlista.
Ledningar och rör skall redovisas med dimension, material och tryckklass.
Typ av skarv skall redovisas; ex svetsskarv, stumsvets, elektromuff osv.
Svetsarens namn och företag skall, i möjligaste mån, anges på varje enskild skarv.
Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.
Signalkabel dokumenteras separat. Skarvar och kabeländar ska mätas in.

211 Signalkabelrör

212 Signalkabelskåp



Signalkabelskåpens littera börjar med **två bokstäver**, följt av siffror.

213 Signalkabel



214 Katodiskt skydd (Rostskydd)**215 Katodskåp**


Katodskåpens littera börjar med
tre bokstäver, följt av siffror.



216 Katodskyddsrör**217 Polarisationselektrod**

220 Brytpunkt/Mätpunkt

Alla böjar mäts in, kodat som brytpunkt.



231 Dimensionsbyte

Varje dimbyte redovisas med "från- och till"- dimension.

232 Transitionsstycke

Övergång mellan plast- och metalledning.

234 Avluftningsbrunn


Mät nere på röret och luta in stången över avluftningen.

235 Ventil

Mät nere på donet för att mäta in ventilen




239 Proppning





Även röränder utan synbar proppning (avkopplad ledning) mäts in.

242 Abonnentcentral (AC)



Mäts in med punkt på centrum av skåpets ovandel.

243 Annborrningsbygel

(Mät även en punkt uppe på "knäet", kodat som 272 elektromuff.)

Mät nere på röret och luta
in stången över anborrhningen.

245 T-stycke

251 Sifon


Mät nere på röret och luta in stången över sifonen.
Känns igen på bågen under röret. Används för tömning av vätska.

259 Regulatorstation

Mät in de fyra hörnen på stationen.



z66 Tryckning



Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på hela den tryckta sträckan.

z68 Blåshål



272 Elektromuff

Används endast vid skarvning plast/plast



273 Stumsvets

Använts endast vid skarvning av plast/plast.



274 Svetsskarv

Använts endast vid skarvning av metall/metall.



275 Repmuff**277 Skyddsrör****279 Relining**

Nya rör dras i gamla rör. Ange dimension och material på både gamla och nya rör.




291 Multikoppling

Multikoppling används vid övergång mellan olika rörmaterial, ofta mellan polyeten och stål.



292 Klämd ledning

Metoden används för att tillfälligtvis stänga av en gasledning.





3.3 Fjärrvärme

Objekten mäts in i punkter/linjer (X,Y,Z), enligt kodlista.

Vid dubbla ledningar (tillopps- och returledning) mäts de in med separata linjer (X, Y, Z), enligt kodlista.

Ledningen/ledningarna mäts där de bryter i plan och profil, enligt kodlista.

Hela rörpaketets bredd anges på filen.

Fabrikat och rördimension skall anges.

Signalkabel tillhörande fjärrvärme redovisas enligt kodlista och dokumenteras separat.

Skarvar och kabeländar ska mätas in.

Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.

300 Kulvert kantlinje


Mät kulvertens kantlinjer på båda sidor om fjärrvärmelägningen.

Lägg till lockets tjocklek till Z-höjden.



302 Brytpunkt/Mätpunkt

Koda som brytpunkt och notera som intag.



Mät en punkt nere på stamledningen och en mätpunkt uppe på "knäet".



303 Skyddsrörsändande

304 Dimbyte



Båda dimensioner, före och efter dimbytet, ska anges i mätfilen.

305 Markventil

Mät nere på röret och luta in mätstången över ventilen.
Ventilerna ska mätas in enskilt, en och en.



306 Anbörningsventil



308 Byxrör





309 Skarv


Skummade skarvar.



Svetsade skarvar, ej skummade.

Kompensera Z-höjden så den avser isolerad ledningshöjd.



**311 Kammare kantlinje**

314 Brunn**319 Ventilationsledning**


320 Ventilationsrör**321 Skyddsplåt kantlinje**

331 Signalkabel



332 Signalkabelskåp

366 Tryckning



Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på hela den tryckta sträckan.


377 Skyddsrör**380 Grundvattenrör**

3.4 Opto


Objekten mäts in i punkter och redovisas med centrumlinje (X,Y) enligt kodlista.
Det skall framgå om röret/slangen är tom eller om det ligger en optokabel inuti.
Om optokabeln är förlagd i annat rör, t.ex. **urdrifftagen gasledning** ska detta anges.
Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.
Ledningsdimension ska framgå i dokumentationen.

461 Brytpunkt/Mätpunkt




463 Brunn**464 Ände****466 Tryckning**

Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på hela den tryckta sträckan.

469 Optoskåp

25-May-07 12:27

470 Optobox

477 Skyddsrör

Om optokabeln är förlagd som relining, t.ex. i urdrifftagen gasledning ska detta anges.



3.5 Belysning/Spårvägen

Objekten för belysning och spårvägskablar, mäts in i punkter och redovisas med centrumlinje (X,Y) enligt kodlista.

Foton på detaljer i schakt ska bifogas, dock inte närbilder.


531 Brytpunkt/Mätpunkt Belysning

Belysningskablar läggs huvudsakligen i 50-slang. Vid flera slangar, mät in centrumlinje och redovisa antal.



551 Brytpunkt/Mätpunkt Spårvägskabel**Mät in eventuella skarvar som kod 517.****571 Stolpe Belysning****Mät in belysningsfundament och satta stolpar.**

577 Tryckning



Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på **hela den tryckta sträckan.**

580 Skåp belysning (BC)



3.6 Fjärrkyla

Objekten mäts in i punkter/linjer (X,Y,Z), enligt kodlista.

Vid dubbla ledningar (tillopps- och returledning) mäts de in med separata linjer (X, Y, Z), enligt kodlista.

Ledningen/ledningarna mäts där de bryter i plan och profil, enligt kodlista.

Hela rörpaketets bredd anges på filen.




Fabrikat anges om rören är av typen fjärrvärmrör.

Rördimension anges. Vid de tillfällen returledningen har en annan dimension än framledningen, anges detta också.

Signalkabel dokumenteras separat. Skarvar och kabeländar ska mätas in.

902 Brytpunkt






Koda som brytpunkt och notera som intag.





904 Dimbyte

Båda dimensioner, före och efter dimbytet, ska anges i mätfilen.



905 Markventil

Mät nere på röret och luta in mätstången över ventilen.



905 Markventil

Ventiler med bårdring

906 Termometerficka

909 Skarv

I bland är returledningen oisolerad och har därför en mindre dimension.
Båda dimensionerna ska anges i mätfilen.




Samtliga skarvar (här stumsvetsar) mäts in.



I stumsvetsen/skarven sker i detta fall även ett dimensionsbyte.




932 Transitionsstycke



Övergång mellan plast och metalledning.

966 Tryckning



Tryckningen ska punktvis mätas in med X, Y och Z på hela den tryckta sträckan.

977 Skyddsrör



992 Klämd Ledning